

**In Arbeit**

## **Fujitsu P400 MT startet macOS nicht**

**Beitrag von „g-force“ vom 22. Juni 2021, 20:09**

Schon in Post 1 ist auf dem Screenshot zu erkennen, daß ein UEFI-Eintrag hervorgehoben wird - also ist das Board auch UEFI-fähig.

Nun sollte man die Bootreihenfolge ändern, CSM ausschalten (falls möglich) und den Network-Stack deaktivieren.