

Gigabyte Z370P D3

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juni 2021, 20:33

Man braucht nur das sehen, und kan

ut ist, bzw.

OsxAptioFix2Drv-free2000.efi

17.81 KB 2017-06-19 20:58

Sich der Ersteller nicht gut auskennt.

Es gibt keine USB map Kext, NullCpuPowerManagementKext wird genutzt (Patches oder noch besser Cfg unlock wären besser). Zwei Realtek 81 kexte (8111 und 8100) werden genutzt.

Olarilla ist auch noch drin... Ist dein macos auch von dort?

Meine Empfehlung wäre eine neue Efi erstellen, oder du müsstest diese komplett überarbeiten.