

USB-Mapping Probleme beim Gigabyte Z490 Aorus elite AC

Beitrag von „kiu77“ vom 24. Juni 2021, 00:13

[Zitat von pebbly](#)

Ja dann check mal Dortania, welche SSDTs du benötigst. XHCIPortLimit Patch dürfte noch Schwierigkeiten haben mit 11.3+, auch dazu sollte was bei Dortania stehen...

Ich benötige keine SSDs. Dortania hilft da nicht weiter. Mehr als dass es Probleme gibt (wie ich ja jetzt sehe) habe ich nirgendwo gefunden, kein Workaround. Aber vielleicht habe ich mich ja unklug angestellt.

[Zitat von bluebyte](#)

Hast du alle Ports als Internal deklariert? Die Einstellung muss beim Mapping ebenfalls gemacht werden.

Habe ich natürlich nicht. Was ich gemacht habe, kann man in meinen Uploads nachvollziehen. Ist da ein Fehler?