

Gigabyte Z370P D3

Beitrag von „utilman“ vom 26. Juni 2021, 20:54

[Max](#)

Alles klar, wäre ideal! Hab sowas noch nie gemacht. USB Sticks hätte ich da, Hackintool auch.

Was ich probiert habe, mal zwei andere Sticks mit BigSur über das OC zum laufen zu bringen. Dann kam der Fehler.

Eigenartig dass HS hier keine Probleme macht.

Nachtrag

Grafikkarte habe ich gerade nicht eingebaut solange ich versuche BigSur auf eine zweite Platte zu laden.

[Zitat von HackBook Pro](#)

Der Fehler bei Big Sur könnte auch an der Grafikkarte liegen, wobei das schon nach was anderem aussieht.