

Gigabyte Z370P D3

Beitrag von „utilman“ vom 27. Juni 2021, 14:30

[Zitat von HackBook Pro](#)

Bei Monterey könnte es helfen, -lilibetaall in die boot-args zu packen.


Cool, danke für den Tipp.

Also erstmal hatte es gar nicht funktioniert und ist irgendwann vor dem Laden des allerersten Bildschirms abgeschmiert.

Dann habe ich in der SMBIOS den Namen auf iMac 1.1 gestellt und kam in den ersten Bildschirm.

Dort hat er allerdings nicht weitermachen wollen ausser ich schliesse die MagicMouse an.

Dann habe ich den BootArg von [HackBook Pro](#) ausprobiert (thx an dieser Stelle) und siehe da, ich komme rein.



Eine Frage am Rande: wieso werden meine Bilder immer mit 90* Drehung eingefügt?

Verwende ein iPhone SE 2020.

Danke an alle Beteiligten dass auch ich sooo weit kommen durfte dieses Wochenende mit diesem Board und dieser genialen individualisierten non-Trash EFI 😊