

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „icecloud“ vom 30. Juni 2021, 22:58

Beta 2 funktioniert bei mir auch ganz gut.

Mein altes Quo Board hat aber jetzt ein Ethernet Problem.

Die Apple Original kext Intel82574L tut es nicht mehr. Behauptet es sei kein Kabel eingesteckt. Gleiche Opencore 0.70 EFI funktioniert mit BigSur 11.4 und mit Monterey Beta 1.

Liegt vielleicht am übergeordneten IONetworkingFamily.kext.

Wenn das so wäre müssten eigentlich auch die anderen Plugins wie die Aquantia Karten u.a. Betroffen sein was ich mangels Hardware nicht überprüfen kann.