

# **[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „Phoenix85“ vom 1. Juli 2021, 12:44**

Muss anscheinend USB Mapping starten am Ryzentosh da er seit Monterey die vorderen USB Anschlüsse am Phantek nicht mehr erkennt.

Ist der Dortania Guide dafür hilfreich oder was würdet Ihr sonst empfehlen?