

# Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Juli 2021, 19:40

Ich hatte die 0x9BC5 (C59B0000) in der config für DP mit drin. Dort hat ich aber erstmal nur die cons enabled und den type mit geschickt. Reicht in dem Fall leider nicht. Nächste idee war die Types von DP auf HDMI zu ändern. Weiß aber nicht ob [Schnigge](#) das schon gemacht hat.