

Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „Bandit“ vom 2. Juli 2021, 20:48

Ja die würde ich auch vorschlagen....

Aber es muss an was anderem liegen, kann eigentlich nicht sein das die ganzen Änderungen nicht funktionieren.

Man könnte nochmals die [BIOS Einstellungen](#) prüfen, ebenso Frage ich mich ob er wirklich mit den neuen Efis bootet, denke er hat noch eine Installation mit einer alten Efi, davon bootet er vielleicht ständig.

Könnte möglich sein.....