

# **[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „Der\_Sparsame“ vom 9. Juli 2021, 21:18**

Ich habe mal versucht, auf meinem Laptop von USB in den Monterey Beta2 Installer zu booten. Bekomme aber eine Loop über den com.apple.bluetoothd Dienst.

Es ist eine DW1560 verbaut, die unter Big Sur ihren Dienst verrichtet. Ich werde mal einige Nutzer beobachten, ob die weiter kommen.

Schönes WE!!!