

Bluetooth Pairing funktioniert nicht (Logitech MX MAster und AX200)

Beitrag von „wolpers“ vom 11. Juli 2021, 15:06

Jo, Kaltstart = vorher Strom weg, Warmstart = Soft-Off bzw. Reboot nach macOS aus Windows heraus.

Dann werd ich mal googeln, was man in puncto USB noch unternehmen muss. Wobei ich wenig zuversichtlich bin, dass es daran liegt. Warum sollte sonst Bluetooth-Audio funktionieren, was ja denselben Bluetooth-Chip und damit USB-Pfad verwendet?