

Achtung: AppleALC.kext version 1.6.2 lädt nicht!

Beitrag von „Tom909“ vom 13. Juli 2021, 18:27

Also ich habe mir andere Z490 Configs angeschaut und viele haben noch weitere Patches drin für AppleSMBus support und PPMC Support. Hast Du mal darüber nachgedacht einfach von Scratch ne Grundkonfiguration mit neuesten OC zu machen die Du von einem USB Stick startest? Ich mein, der Fehler liegt wahrscheinlich eher an der Config als an den Kexten und vielleicht wenn Du mit der minimalsten Config die hochfährt anfängst, eventuell hast Du dann auch wieder Sound und kannst dann stück für stück alle dinge die offen sind adressieren.