

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. Juli 2021, 10:28

[Cupra](#) Das iPad Pro ist trotz USB-C-Anschluss ein USB-2.0-Gerät. Wie du in der USB-Ports-Übersicht im ersten Post siehst, sind die USB-2.0-Funktionen wegen des 15-Ports-Limits standardmäßig für die USB-C-Anschlüsse deaktiviert. Wenn man im USB-Mapping stattdessen einen anderen Port deaktiviert, kann man dafür USB 2.0 auf einem der USB-C-Anschlüsse aktivieren.