

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Juli 2021, 21:57

[Zitat von anonymous writer](#)

Leider möchte die HD Pro Webcam C920 auch mit dieser Version nicht.

Stecke die Kamera in einen anderen USB. Ohne Hub (auch internen) dazwischen, wie in deinem Screenshot zu sehen. Logitech empfiehlt das ebenso:

Zitat

Wenn Ihre Kamera nicht von Ihrem Computer erkannt wird, versuchen Sie Folgendes:

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss des Computers.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera nicht an einem USB-Hub oder einer Docking-Station angeschlossen ist.
- Wenn Ihre Kamera mit einem USB 3.0-Anschluss verbunden ist (meist an einem blauen Kunststoffeinsatz zu erkennen), verwenden Sie stattdessen einen USB 2.0-Anschluss.