

In Arbeit

[BAU-TAGEBUCH] HP ENVY X360 - i5 10210U - 16 GB RAM - 1 TB Samsung 970 EVO - BCM94360NG - Intel UHD 630

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 15. Juli 2021, 13:04

[SirusX](#)

Das klingt nach USB Mapping , mach das USB Mapping unter Catalina und versuch es noch mal nach der Anleitung <https://dortania.github.io/Ope...ng/intel.html#usb-mapping>