

In Arbeit

Fujitsu P400 MT startet macOS nicht

Beitrag von „grt“ vom 17. Juli 2021, 13:27

setz doch mal in der config.plist den haken "inject kexts" unter system parameters