

ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (Z390) + i9 9900K

Beitrag von „cmoers“ vom 3. Dezember 2021, 12:29



--> Catalina bis 10.15.6 leidet unter den Navi-Treiber-Bugs

--> Big Sur läuft anstandslos mit dieser Konfiguration.

--> Monterey 12.1 Beta 4 (21C5045a) läuft anstandslos mit dieser Konfiguration.

Hardware

Mainboard: Asus Z390 Maximus XI Hero (BIOS v2004)

CPU: Intel i9 9900K

CPU-Cooler: Eisbär 280 Aurora + 2x Silentwings 3

GPU: Asus Radeon RX5500XT 8GB

RAM: Corsair Vengeance LPX 64GB (4x16GB) DDR4 3GHz XMP I

Netzteil: 750 Watt BeQuiet Dark Power Pro 11

SSD: 1TB WD Black SN750 NVMe · 1TB Crucial MX500 + 2x500 GB Samsung Evo 860

WiFi-/BT (PCIe): ABWB BCM94360CS2 Wifi+BT4.0 Combo-Karte

SMBIOS: iMac19,1 oder MacPro7,1

Die folgenden OpenCore EFI-Ordner möchte ich gerne mit euch teilen:

[EFI OC 0.7.2.zip](#)

[EFI OC 0..7.9 MacPro7,1.zip](#)

ACHTUNG: Serien-Nummern sind entfernt, bitte ggf. ergänzen.

OnBoard Audio ist deaktiviert in meiner Konfiguration

Was geht:

Sleep

NVRAM

Bluetooth

iMac19,1

--> Apple-DRM (Catalina = ja, Big Sur, Monterey = nein)

--> WiFi + BT ==> SideCar, Continuity, Entsperren mit Watch & Co.

MacPro7,1

--> Apple-DRM (mit deaktivierter iGPU)

--> WiFi + BT ==> SideCar (nein), Continuity, Entsperren mit Watch & Co.