

Hackintosh Laptop - Tastatur und Trackpad funktionieren nicht

Beitrag von „JN25“ vom 23. Juli 2021, 21:39

Ich habe mir nun die EFI erstellt... Allerdings kann ich nicht booten. Ich wähle den USB stick aus dann ist ein schwarzer Bildschirm und dann bootet Windows.

Woran liegt das?

Efi ist im Anhang.

Es ist übrigens ein Dell Inspiron 7559

Edit:

Habe gerade gesehen das zum Teil die Kexte deaktiviert sind 🤔

Edit 2.0:

Das einschalten aller Kexte hat leider nicht zum Erfolg geführt. Scheint also so das ich irgend wo anders einen Fehler gemacht habe...

Edit 3.0:

Hatte ausversehen das falsche Bootmedium ausgewählt...mal schauen ob es jetzt klappt

Edit 4.0:

Konnte jetzt in Open Core booten habe das Installations Medium ausgewählt. Nun habe ich einen Blackscreen. (Das ist das Installationsmedium: [Installer](#))

Open Core Log ist jetzt auch mal angehängen