

Erledigt

Bootloader hängt bei Big Sur Installation - Thinkpad T530

Beitrag von „grt“ vom 26. Juli 2021, 18:19

wie ich vermutet hab, bzw. was mir die glaskugel geflüstert hat... das smbios ist das macbookpro 10.2, was nur bis 10.15.7 (catalina) unterstützt wurde. macbookpro 11.x müsstest du nehmen. oder statt bigsur catalina installieren (dafür scheint der efiordner auch erstellt worden zu sein)