

Erledigt

Bootloader hängt bei Big Sur Installation - Thinkpad T530

Beitrag von „Multi Media“ vom 29. Juli 2021, 11:53

Ich denke schon, dass WLAN eine Intel ist, das mit der EFI hatte ich mir schon gedacht, usb Anschlüsse funktionieren wahrscheinlich alle (einer auf jeden Fall) und den Rest teste du ich. Batterie am besten ganz zum Schluss, da der Akku nicht viel speichert. Trackpad und Tastatur gehen prima!