

Hackintosh Laptop - Tastatur und Trackpad funktionieren nicht

Beitrag von „Max“ vom 29. Juli 2021, 17:08

Hast du die USB Map kext denn richtig eingebunden, du kannst die USB Ports auch mit dem Hackintool Mappen hast du die USB Inject All entfernt und den Kext korrekt in die Plist eingebunden