

**Erledigt**

## **Bootloader hängt bei Big Sur Installation - Thinkpad T530**

**Beitrag von „grt“ vom 30. Juli 2021, 09:58**

die originale intel ist drin?

wenn ich mich recht erinnere, hat die generation eine wlankarte (intel) ohne bluetooth verbaut. bt ist eine kleine extrakarte, die am usb hängt, und wenn ich mich auch da richtig erinnere, war das eine von broadcom.

wird im systembericht (über diesen mac) in der usbliste ein btdevice angezeigt?