

Erledigt

Bootloader hängt bei Big Sur Installation - Thinkpad T530

Beitrag von „grt“ vom 1. August 2021, 11:30

[Zitat von Multi Media](#)

Als Nächstes Bluetooth?

ok. in die config drei einträge:

Item 12	Dictionary	(8 Items)
Arch	String	x86_64
BundlePath	String	BrcmBluetoothInjector.kext
Comment	String	
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	
MaxKernel	String	
MinKernel	String	12.0.0
PlistPath	String	Contents/Info.plist
Item 13	Dictionary	(8 Items)
Arch	String	x86_64
BundlePath	String	BrcmFirmwareData.kext
Comment	String	
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/BrcmFirmwareData
MaxKernel	String	
MinKernel	String	12.0.0
PlistPath	String	Contents/Info.plist
Item 14	Dictionary	(8 Items)
Arch	String	x86_64
BundlePath	String	BrcmPatchRAM3.kext
Comment	String	
Enabled	Boolean	YES
ExecutablePath	String	Contents/MacOS/BrcmPatchRAM3
MaxKernel	String	
MinKernel	String	12.0.0
PlistPath	String	Contents/Info.plist
Item 15	Dictionary	(8 Items)

und die 3 kexte aus dem archiv in den kextordner. wenns nicht geht hilfts oft, einmal ein livelinux anzuwerfen, BT zu aktivieren, auf "immer aktiv / automatisch" oder so zu stellen, und dann ins macos zu booten.