

DELL Latitude 7400 2 in 1 (5WRVH), i7-8665U Whiskeylake mit UHD 620 GPU

Beitrag von „Moji123“ vom 1. August 2021, 17:00

@[OSX-Einsteiger](#)

Vielen lieben Dank!

Nun so wie dein letzter EFI ist, erhalte ich beim Boot, die Meldung, dass er bei ALC keine Info.plist finden kann...

Wenn Ich die AppleALC ersetze durch original, dann geht's weiter jedoch bekomme ich einen Blackscreen und dann IOGPUScreenLockstate 3

Ich habe in einem anderen Forum von einem User Augustowski eine EFI probiert, welche für ein Latitude 7400 (zwar nicht 2 in 1, aber sollte auch funktionieren) angepasst sein sollte mit eigenen SSDTs usw. dieses EFI funktioniert bei mir leider nicht, weil es anzeigt, dass kein Eintrag zum Booten vorhanden ist beim Boot?!

Ich hängs Mal an, vlt. zum Vergleich der Einstellungen.

GLG