

# Open Core Update... Fehler beim booten von big sur Installation

Beitrag von „ozw00d“ vom 3. August 2021, 14:36

[Hecatomb](#) hast du sowas wie folgenden Code in deiner config.plist?

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>AAPL,slot-name</key>`
4. `<string>Internal@0,1,0/0,0/0,0/0,0</string>`
5. `<key>ATY,Rom#</key>`
6. `<data>`
7. `CgAAAAAAD00=`
8. `</data>`
9. `<key>device_type</key>`
10. `<string>VGA compatible controller</string>`
11. `<key>model</key>`
12. `<string>Radeon RX 5700 XT</string>`

Alles anzeigen

Ist zwar für meine 5700XT, ohne den `<key>ATY,Rom#</key>` gehts auch nicht weiter in der installation.

Welche OC Version?