

MacOS hat nicht alle USB Ports zur Verfügung. USB Mapping nicht Möglich.

Beitrag von „_mrshll“ vom 5. August 2021, 15:54

Ich hab Mac OS 10.15.6

USBInjectAll geht mit einem AMD Prozessor nicht!