

EFI für mich, Radeon RX 580, ASUS Prime B360-PLUS, i5 9400-F

Beitrag von „c1o2lin“ vom 8. August 2021, 10:07

Ich hatte auch das Problem, abgesehen von den genannten, das beim Booten dieses Fenster auftaucht, hab gelesen man soll DisableRtcChecksum aktivieren, gemacht und die Config mit der alten Config ersetzt. Jetzt kommt beim booten das Problem OC: Configuration requires vault but no vault provided!"

Komme nicht mehr rein jetzt