

Hackintosh (UniBeast - 10.9.5) startet leider nicht mehr

Beitrag von „griven“ vom 9. August 2021, 09:59

[REVAN](#) viel anderes habe ich auch nicht gemacht bzw. habe ich das ganze von meinem laufenden Haswell System abgeleitet 😊 Aus der Clover EFI habe ich das SMBIOS und die Extensions übernommen (natürlich in jeweils aktueller Form)...

Edit: auf der Haswell Plattform ist macOS technisch alles bishin zu macOS Monterey möglich wobei Monterey offiziell die HD4400 und HD4600 Grafik aussortiert sie aber, genau wie schon BigSur zuvor die Ivy Bridge iGPUs, inoffiziell doch unterstützt.