

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 9. August 2021, 22:37

[published](#)

Änder das mal so um , vielleicht reicht das schon . Eventuell musst du noch was im BIOS einstellen.

```
PlatformInfo:ProductID:0x00000000
AAPL,ig-platform-id:0x00000000
AAPL,slot-name:Internal/2,2
device-id:0x00000000
device_type:Display controller
enable-hibernation:0x00000000
framebuffer-patch-enable:0x00000000
framebuffer-con0-enable:0x00000000
framebuffer-con0-pipe:0x00000000
framebuffer-con0-type:0x00000000
hid-gfx:Internal/2
model:IMM UEFI Graphics 630 (Default)
```