

Gigabyte Z390 M Gaming mit UHD 630 Bootvorgang nicht möglich

Beitrag von „published“ vom 12. August 2021, 22:14

[anduin](#)

ja daran hatte ich auch gedacht.

Blöderweise hat das Board keine 2.0 Steckplätze.

[MPC561](#)

ja also derzeit nur mit USBInjectAll