

**Erledigt**

## **Neubau Hackintosh "MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i7 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse"**

**Beitrag von „ManuelW“ vom 13. August 2021, 10:14**

Hallo zusammen,

ich habe eine fast identische Systemkonfiguration (Anonymous\_writer kennt mich ja 😊 ) und seit macOS 12 das Problem, dass der Bootvorgang ewig dauert. Zieht sich über alle Betas. Bis zur Mitte des Balkens gehts fix, dann röhelt er wie verrückt auf der Platte rum und dann gehts wieder schnell weiter. Um ewig etwas zu konkretisieren, es dauert länger als 5min bis er am Login steht.

Habe hier mal einen vollständigen Systemreport mit OC config etc. angehängen. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.

OC Version 0.7.2