

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 13. August 2021, 19:10

So,

soeben auf dem ASUS X299 SAGE/10G nun die interne SSD durchformatiert und Monterey beta5 dank "ANYmacOS" sauber neu installiert.

Und siehe da: diese frische Neuinstallation lief ohne nennenswerte Zwischenfälle sauber durch.

Dann tuen wir doch nun auch wieder die

GC MAPLE RIDGE Karte in den Rechner und schauen mal, was passiert.

**EDIT #1:** Also die MAPLE RIDGE Card mag das ASUS auch mit dem neuesten BIOS **nicht**. Ich bekomme immer wieder einen Debug Code 00.

Nehme ich die Karte raus, ist alles **tutti**. Vielleicht probiere ich es noch einmal mit der ungepatchten Titan Ridge