

Sleep funktioniert nicht mehr auf Optiplex 7060 SFF

Beitrag von „hackopti2“ vom 15. August 2021, 08:53

```
Sleep Wake Failure in EFI
Failure code: 0x00000000 0x00000001
Please IGNORE the below stackshot
-----
Data/Time: 2021-08-15 08:46:05.896 +0200
OS Version: 7.0.1 (Build 777)
Architecture: amd64
Report Version: 32
Data Source: Stackshots
Shared Cache: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Name: Sleep Wake Failure
Duration: 0.00s
Steps: 1
Boot args: kexynos1 debug=0x00000000 alcid=01 -lilu@pull -nonetkg nohps=00000000 lilu@p=0200 chunklist=security=epoch@
-chunklist=no-mu2-dev
```

nach langer Zeit wieder abgestürzt, vermeintlich aus demselben Grund.

Eine Frage: ich kann mir vorstellen, dass es an der SSD liegt - ich bekomme aber weder vom NvmeFix noch von Lilu Debug-Messages. Hab die Debug-Versionen in den Ordner gepackt und die Flags (siehe oben) gesetzt. Ein "log show --last 1h | grep Lilu" liefert aber kein Ergebnis - was mache ich da falsch?