

Mainboard & CPU-Wechsel: Neuinstallation notwendig?

Beitrag von „hackmac004“ vom 17. August 2021, 11:33

Für Haswell mit dGPU wird iMac15,1 bei dortania angegeben. Es funktionieren aber verschiedene SMBIOSe. Wenn ich das richtig sehe, ist der Xeon ja auch Haswell. Wenn das bisher funktioniert hat, würd ich einfach mal so weaternutzen. Die SNs würd ich auch einfach mal so drin lassen.