

# AMD Hackintosh kommt nicht durch die OpenCore Initierungsphase(Kernel?)

Beitrag von „meddesel“ vom 17. August 2021, 22:52

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Ich würde da mal ein an deren SMBIOS nehmen iMacPro1,1

Ich verwende gerade MacPro7,1 und es funktioniert perfekt. 😊

Vergiss es bin zu iMacPro1,1 gewechselt nunmal zeigt es mir keine Prozessor Information an also da steht einfach nichts und Updates zeigt es mir auch keine an habe erstmal [SIP](#) wieder aktiviert.

Auch der RAM wird nicht anständig erkannt er sagt mir das er 1200mHz is?

Kern und Thread Zahl stimmen auch nicht 1 Kern und 6 Threads hm..

-----

Ich habe noch mal eine neue Config gemacht welche bis jetzt besser funktioniert, Big Sur installiert jetzt auch endlich das is toll hoffentlich repariert das auch die oben genannten Probleme.