

AMD Hackintosh kommt nicht durch die OpenCore Initierungsphase(Kernel?)

Beitrag von „meddesel“ vom 18. August 2021, 14:45

Ja ne tut er nicht der Passende Kext (RTL8111) ist drinne da ich jetzt Boards tauschen werde.
War es nicht AMDProcessorVirtualSMC?

Ich habe meine Config PList nochmal überarbeitet und versucht "unnötige Kexts" zu entfernen nur das ich dann jedes mal mit einem Stackshot Succeeded begrüßt wurde.