

# **Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s**

**Beitrag von „riddy1907“ vom 18. August 2021, 18:11**

Übrigens sieht es nach dem Neustart im Hackintool so aus:

Ich habe auch seit anfang an unter Name nur die drei Fragezeichen. Ist das relevant? Außerdem steht bei den Ports unter Name nur XX01, etc. statt SS01 bzw. HS01. Das war früher mal anders.