

dual-Monitor streikt bei Start (Asus PN61)

Beitrag von „nitram19“ vom 19. August 2021, 14:03

Asus PN 61

Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz (8 CPUs), ~1.8GHz

8192MB RAM

BIOS 0415 (type: UEFI)

Windows 10 pro

Samsung SSD 860 EVO 250GB

BIOS Version 0415

den Bootloader konnte ich nicht finden