

Acer Spin 5 IceLake | Trackpad will nicht funktionieren, Finetuning

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. August 2021, 18:48

Ich hab mal deinen Efi angeguckt, nach diversen problematischen sachen hab ich's aufgegeben... 😊

Aufbauend auf meinen IceLake hab ich dir jetzt mal grundauf neues EFI erstellt.

Der sollte dir als basis dienen, Ersetze mal deinen EFI mit diesem hier und starten

Melde uns bitte alle Änderungen die du vornimmst damit wir nachfolgen können was sache ist.

Beim ersten Einsatz drücke auf den leertaste und im untermenü den NVRAM reset ausführen.

Versuch mal bitte.