

Asus/MSI Mainboard mit B150 Chipsatz Bios Bootloop Problem

Beitrag von „Hecatomb“ vom 20. August 2021, 18:44

Guten Abend,

ich habe mich heute mal wieder mit meinen zwei Hackintosh Pc befasst und bin echt ratlos. Weiß einer von euch ob es bei 150er Chipsätzen von Asus und MSI Probleme gibt und wie man dieses Problem beseitigen kann?

Da beide Mainboards verhalten sich beide gleich, also kann es letztendlich nur noch an den Chipsätzen der Boards liegen, und wer mich korrigieren kann, der soll es bitte, bitte tun.

Zu meinem Problem:

Nach Booten ins MacOS und abschließendes herunterfahren, habe ich irgendwann das Problem das sobald ich den Power Button vom Desktop PC drücke, der Computer ohne überhaupt den Startbildschirm vom Bios zu zeigen ununterbrochen ein Reboot loop macht und ihn unerschrocken nach einigen Sekunden wiederholt.

Da dieses Phänomen auf meinem Asus, sowie bei meinem MSI Board passiert, muss es ja irgendwas mit den verbauten Komponenten, oder Chipsatz zu tun haben ☹️ oder etwa nicht?

Gibt's hier einen der weiß ob es das Problem öfters gibt, oder auch einen der weiß wie ich das Problem beseitigen kann?

Hab schon alles versucht, aber weiß nun absolut nicht mehr weiter ☹️

Über Auskunft und professionelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Thx