

Asus/MSI Mainboard mit B150 Chipsatz Bios Bootloop Problem

Beitrag von „cobanramo“ vom 20. August 2021, 22:14

Also bei meiner MSI B150 Mortar funktionierte ganz am anfang die Bootstrap funktion reibungslos,

später wurde die Option irgendwann so viel Optimiert das es probleme bereitete.

Immer wieder zwischendurch löste das bei mir seltsames verhalten wie;

1. Kam nicht mehr ins Bios...

2. Bios resets beim neustart aus heiterem Himmel...

3. oder nicht mehr reagieren beim Boot, schien beim initialisieren der Bios hängen zu bleiben... usw...

Eben wie gesagt, nicht immer aber zwischendurch immer wiedermal, vor allem wenn ich mit verschiedene Efi`s testen wollte oder eben auch die Bootstrap funktion ins NVRAM eingräbt und Änderung machte.

Und noch später kam ja die "Short" variante hinzu und das ganze ganze spuck war für mich nicht mehr relevant.

mit der Option "Short" wurde das problem bei mir gelöst.

Wenn es bei dir auch dasselbe problem sein sollte lässt sich das so lösen;

1. "Bootstrap" oder eben neu "LauncherOption" ausschalten...

oder;

2. Mit der Option "Short" anstatt "Full" das ganze austesten...

Wenn es mal hängenblieb kam ich nicht drum herum ohne den Bios mit der Reset Button Hinten am Board zu resetten und den Bios neu zu konfigurieren. Danach war wieder alles paletti für ne zeit.

Gut wenn das bei dir eh schon deaktiviert ist muss es ja an was anderem liegen.

Gruss Coban