

# Mainboard kann kein "Deep Sleep"?


Beitrag von „floris“ vom 21. August 2021, 10:07

Mein "Rechen-Knecht" Fujitsu Mainboard Fujitsu D3348-B1 mit Xeon E5 2690v3 kann scheinbar kein "Energie Sparen Mode"?

Wenn unter Windows 10 (Pro mit allen Updates) das Mainboard in den Energie Sparen Modus geht, dann blinkt noch die Power LED.

Beim aufwachen bspw. über Tastatur startet der Rechner neu, d.h. die Boot Sequenz mit Herstellerlogo ... wird abgearbeitet.

Beim D3348-B2 und Fujitsu D3348-GS1 (das D3348-B1 ist die Retail Version) Mainboard geht der Energie Sparen Modus, d.h. nach dem Aufwachen kommt der Windows 10 login Screen.

Was passt da nicht?????? 

Grüsse Florian