

Lüftersteuerung und CPU Temperatur

Beitrag von „Hacmac99“ vom 21. August 2021, 18:10

Ich habe Macs Fan Control installiert, auslesen der Temperatur und Lüfterdrehzahl funktioniert. Allerdings klappt das Steuern der Drehzahl nicht.

"Etwas ist schiefgelaufen - die minimalen und maximalen Lüfterwerte sind gleich (655335). Deinstallieren Sie alle anderen Lüftungssteuerungsprogramme und setzen Sie den SMC zurück."

Hat jemand eine Idee, verwende OC mit VirtualSMC?