

Acer Spin 5 IceLake | Trackpad will nicht funktionieren, Finetuning

Beitrag von „Adii287“ vom 23. August 2021, 20:40

Deine neueste config hat nicht funktioniert, der Fehlercode hatte was mit Whatevergreen zu tun. Hab also die zuletzt funktionierende config von dir genommen (mit deiner EFI)

[Zitat von cobanramo](#)

Dann machen wir es so, wir nehmen einfach die Graphic Einstellungen die du bei deinem Config schon mal starten konntest.

Hier hab bei der Graphic nur die einstellungen hizugefügt von deinem ursprünglichen Efi, bei dem du ja starten konntest.

Also die, die an diesem Beitrag angeheftet war.