

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. August 2021, 17:36

Ich würde prüfen ob die richtige Firmwareversion geladen wurde. Eventuell sogar die gleiche wie unter Windows.

