

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. August 2021, 21:01

Das habe ich gerade mal ausprobiert, leider keine Änderung. Ja ich habe eine USB Power SSDT im Einsatz, sollte das die Fehlerquelle sein? Wenn ich diese SSDT entferne startet der Laptop nicht...