

# Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. August 2021, 21:28

Ich glaub du must warten bis da ein bessere überarbeiteter Intel BT Kext verfügbar ist.

Hier kann man lesen das du nicht der einzige mit diesem Problem bist und es aktuell noch keine Lösung gibt.

<https://gitter.im/OpenIntelWir...=5f4efb83d4f0f55ebbf7bd9d>

Gibt ganz viele wo die Apple Geräte funktionieren und andere Geräte denn Dienst verweigern.

Schade.