

Intel NUC6I7KYK Core i7-6770HQ 16GB (Beim Überprüfen der Firmware ist ein Fehler aufgetreten)

Beitrag von „LetsGo“ vom 26. August 2021, 16:54

[Hecatomb](#)

Hab jetzt den Thread mehr oder weniger überflogen. Was das booten von älteren MacOS Versionen, als BigSur mittels OC 0.7.2 betrifft könnte das eventuell hilfreich sein.

<https://dortania.github.io/hac...2/acidanthera-august.html>

Und ich meine damit den Teil:

advanced protective measures such as root volume authentication like in macOS 11 and above. To continue using Apple Secure Boot with older operating systems one will need to specify `j137` in the `SecureBootModel` parameter, yet this value will not work with macOS 12. Similarly to Apple Secure Boot, APFS driver verification requirements were also bumped to macOS 11 and newer, and thus require one to change `MinDate` and `MinVersion` in the APFS section if older macOS versions need to be launched.

Vielleicht hilft dir das ja mit Catalina und älteren MacOS Versionen, falls du es noch benötigst.