

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „ThePeze“ vom 28. August 2021, 22:28

[Zitat von Teddy07](#)

Fährt das System ganz hinunter (Ventilatoren sind nicht mehr am Laufen) und man weckt es wieder mit der Tastatur oder Maus auf, wird weder die Tastatur noch die Maus erkannt und es ist ein Neustart zwingend.

Du könntest in der Config das USB Kext rausnehmen und Key Support (unter Drivers) aktivieren. Damit hab ich meine Apple BT-Hardwaretastatur perfekt zum laufen bekommen.