

# Apple Magic Mouse und Magic Tastatur laufen im OpenCanopy nicht

Beitrag von „GoodBye“ vom 30. August 2021, 22:20

Ich hatte sogar eine extra Option in meinem Asus RT-68 AC Router genannt USB3 Koexistenz Modus, weil das auch die WLAN Performance beeinflusst hat. ( REALES PROBLEM )

Zudem habe ich selbige Probleme gehabt, und dann gewechselt auf die Asus WLAN Karte PCE-AC68 ( externe Antennen am Magnet fuß und OOB ) und einen BT USB Adapter mit BCM Chip den IOGEAR Gbu521 W6 ( OOB und Treiber für Win10 ) an einem Verlängerungskabel auf dem Schreibtisch, damit die BT Tastatur und Maus den Hacky auch zuverlässig weckt, am Monitor USB Hub ging das wegen dem Energie Spar Zustand nicht.

Meine Karte war eine BCM94360CS2 auf PCI-X Adapter, habe damit auch nie einen guten BT Empfang hinbekommen, mal ging es gut, mal gar nicht.

Die WLAN Performance war immer gut, aber die ASUS geht schon um einiges besser.